



COMUNE DI FERRARA
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

SERVIZIO QUALITÀ EDILIZIA
SPORTELLO UNICO EDILIZIA

22/01/2018

Verbale estrazione delle SCIA/CILA della 03° settimana: dal 15/01 al 20/01/2018

Visto l'Atto di coordinamento tecnico regionale ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 15/2013 e le modifiche alla LR 15/2013 introdotte dalla LR:12/2017;

Si procede con la nuova tipologia di estrazione descritta dall'Atto di Coordinamento e dalla regionale secondo le seguenti percentuali:

- un campione del 10% per le CILA
- un campione del 25% per Scia ordinarie

In presenza del dirigente/ Resp. del Procedimento sono estratte le seguenti pratiche:

Le **CILA** in elenco sono **10**. Il 10% corrisponde al numero **1** pratiche.

Utilizzando il "generatore di numeri casuali" disponibile sul sito web della Regione Emilia-Romagna: <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>

- pr. 162..... corrispondente al numero...8.....dell'elenco

Parametri del generatore = 26010834

Le **SCIA** in elenco sono **17**. Il 25% corrisponde a **numero 5 pratiche** (come da art.4.2 dell'atto di coordinamento sono arrotondate per eccesso all'unità successiva).

Non ci sono pratiche da inserire obbligatoriamente da inserire nel campione.

Le pratiche restanti vengono estratte utilizzando il "generatore di numeri casuali" disponibile sul sito web della Regione Emilia-Romagna: <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>

- pr. 129..... corrispondente al numero...6.....dell'elenco
- pr. 152..... corrispondente al numero...8.....dell'elenco
- pr. 156..... corrispondente al numero...13.....dell'elenco
- pr. 157..... corrispondente al numero...15.....dell'elenco
- pr. 116..... corrispondente al numero...19.....dell'elenco

Parametri del generatore = 26010836

Il dirigente / Resp. del Procedimento:

Il verbalizzatore:

**SCIA - SETTIMANE N°03/2018
PRESENTATI NELLE SETTIMANE
DAL 15/01/2018 AL 20/01/2018**

Numero totale delle Scia presentate: 17
25% = 5 PRATICHE da estrarre

117	2018	SCIA	Interventi di manutenzione	Modifiche interne alle unità immobiliari	Istruttoria Tecnica - Centro Storico
118	2018	SCIA	Interventi di ristrutturazione	SCIA A SANATORIA CON OPERE.	Fregola
122	2018	SCIA	Interventi di ristrutturazione	SCIA per ristrutturazione edilizia di fabbricati	Istruttoria Tecnica - Centro Storico
129	2018	SCIA	Interventi di ristrutturazione	modifiche interne e prospettiche in sanatoria	Leoni
152	2018	SCIA	Interventi di ristrutturazione	SANATORIA OPERE ANNI '60 E RISTRUTTURAZIONE	Istruttoria Tecnica - Centro Storico
154	2018	SCIA	Interventi di manutenzione	SCIA a sanatoria art. 17-bis della L.R. 2/78	Fregola
155	2018	SCIA	Interventi di manutenzione	tramezze-impianti-apertura porta su muratura	Commissione Qualità Architettonica e Paesaggistica
156	2018	SCIA	Interventi di ristrutturazione	SCIA IN SANATORIA per intervento di ristrutturazione	Commissione Qualità Architettonica e Paesaggistica
158	2018	SCIA	Interventi di manutenzione	scia per variante in corso d'opera e rinnovi	Istruttoria Tecnica - Centro Storico
157	2018	SCIA	Interventi di manutenzione	RINFORZI SISMICI IMPALCATO LOCALE	Grillo
167	2018	SCIA	Segnalazione Certificata di Idoneità	SCIA per manutenzione straordinaria -	Fregola
120	2018	SCIA	Interventi di ristrutturazione	SCIA per modifiche interne e prospettiche	Leoni
116	2018	SCIA	Interventi di ristrutturazione	SCIA IN VARIANTE di cui alla precedente	Istruttoria Tecnica - Centro Storico
159	2018	SCIA	Intervento di restauro e riqualificazione	SCIA per variante in corso d'opera a interventi di restauro	Istruttoria Tecnica - Centro Storico
160	2018	SCIA	Interventi di manutenzione	SCIA per variante in corso d'opera	Istruttoria Tecnica - Centro Storico
111	2018	SCIA	Segnalazione Certificata di Idoneità	Variante a SCIA per intervento di ristrutturazione	Ufficio Oneri
164	2018	SCIA	Segnalazione Certificata di Idoneità	VARIANTE A INTERVENTI DI MANUTENZIONE	Archivio SUE (gestione)

PRATICHE NECESSARIE NEL CAMPIONE (art. 5.2 Atto di coordinamento regionale)		
Pr.n.	TIPO D'INTERVENTO	STATO

PRATICHE RESTANTI DA ESTRARRE (art. 5.3 Atto di coordinamento regionale)

STATO

Pr.n.					
1	117	2018	Interventi di manutenzione	Modifiche interne alle unità immobiliari	Istruttoria Tecnica - Centro Storico
2	118	2018	Interventi di ristrutturazione	SCIA A SANATORIA CON OPERE.	Fregola
3	118	2018	Interventi di ristrutturazione	SCIA A SANATORIA CON OPERE.	Fregola
4	122	2018	Interventi di ristrutturazione	SCIA per ristrutturazione edilizia di fabbricati	Istruttoria Tecnica - Centro Storico
5	122	2018	Interventi di ristrutturazione	SCIA per ristrutturazione edilizia di fabbricati	Istruttoria Tecnica - Centro Storico
6	129	2018	Interventi di ristrutturazione	modifiche interne e prospettiche in sanatoria	Leoni
7	129	2018	Interventi di ristrutturazione	modifiche interne e prospettiche in sanatoria	Leoni
8	152	2018	Interventi di ristrutturazione	SANATORIA OPERE ANNI '60 E RISTRUTTURAZIONE	Istruttoria Tecnica - Centro Storico

9	152	2018	Interventi di ristrutturazione	SANATORIA OPERE ANNI '60 E RISTRUTTURAZIONE	Istruttoria Tecnica - Centro Storico
10	154	2018	Interventi di manutenzione	SCIA a sanatoria art. 17-bis della L.R. 2/1999	Fregola
11	155	2018	Interventi di manutenzione	tramezze-impianti-apertura porta su muro	Commissione Qualità Architettonica e Paesaggistica
12	156	2018	Interventi di ristrutturazione	SCIA IN SANATORIA per intervento di manutenzione	Commissione Qualità Architettonica e Paesaggistica
13	156	2018	Interventi di ristrutturazione	SCIA IN SANATORIA per intervento di manutenzione	Commissione Qualità Architettonica e Paesaggistica
14	158	2018	Interventi di manutenzione	scia per variante in corso d'opera e rinnovo	Istruttoria Tecnica - Centro Storico
15	157	2018	Interventi di manutenzione	RINFORZI SISMICI IMPALCATO LOCALE	Grillo
16	167	2018		SCIA per manutenzione straordinaria -	Fregola
17	120	2018	Interventi di ristrutturazione	SCIA per modifiche interne e prospettive	Leoni
18	120	2018	Interventi di ristrutturazione	SCIA per modifiche interne e prospettive	Leoni
19	116	2018	Interventi di ristrutturazione	SCIA IN VARIANTE di cui alla precedente	Istruttoria Tecnica - Centro Storico
20	159	2018	Intervento di restauro e rifiniture	SCIA per variante in corso d'opera a interventi	Istruttoria Tecnica - Centro Storico
21	160	2018	Interventi di manutenzione	SCIA per variante in corso d'opera	Istruttoria Tecnica - Centro Storico
22	111	2018		Variante a SCIA per intervento di ristrutturazione	Ufficio Oneri
23	164	2018		VARIANTE A INTERVENTI DI MANUTENZIONE	Archivio SUE (gestione)

Numero totale delle CILA presentate: 10 10% = 1 PRATICHE da estrarre					
1	113	2018	Opere di manutenzione straordinaria	CILA PER OPERE INTERNE	Leoni
2	114	2018	Recinzioni - cancellate e porte	Realizzazione di recinzione in rete metallica	Fregola
3	119	2018		presentazione di CILA per opere di manutenzione	Istruttoria Tecnica - Centro Storico
4	123	2018	Recinzioni - cancellate e porte	CILA PER REALIZZAZIONE RECINZIONE	Chierigato
5	143	2018		CILA per intervento di manutenzione straordinaria	Istruttoria Tecnica - Centro Storico
6	150	2018		Cila per opere interne	Fregola
7	151	2018	Opere di manutenzione straordinaria	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Istruttoria Tecnica - Centro Storico
8	162	2018		CILA per realizzazione nuovo bagno, rifiniture	Istruttoria Tecnica - Centro Urbano e Forese
9	174	2018		CILA per demolizione parete, rifacimento	Istruttoria Tecnica - Centro Urbano e Forese
10	121	2018		CILA per manutenzione straordinaria in	Istruttoria Tecnica - Centro Storico



Risultato generazione

Generazione di **1** numeri **distinti** nell'intervallo [**1**, **10**]

Parametri del generatore: *seme* = **26010834**, *m* = **2147483647**, *a* = **1103515245**

Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato.

Scarica l'elenco dei numeri

Genera altro numero

8





Risultato generazione

Generazione di **5** numeri **distinti** nell'intervallo [**1**, **23**]

Parametri del generatore: *seme* = **26010836**, *m* = **2147483647**, *a* = **1103515245**

Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato.

Scarica l'elenco dei numeri

Genera altro numero

19
8
15
6
13